

Haltungsprotokoll

HALTUNGSNAME: Revisionschacht 001 - Regenablauf Mülltonnen	HALTUNGSNUMMER: 1	DATUM: 2011.09.02
OPERATEUR: Herr Lautenschlager	FAHRZEUG: M - SL 1409	KAMERASYSTEM: Agilios

VON PUNKT: Revisionschacht 001	BIS PUNKT: Regenablauf Mülltonnen	
ORT: München	STRASSE: Drygalki Allee	
LAGE: Wirtschaftsweg bef.	FLIESSRICHTUNG: Gegen Fließrichtung	HALTUNGS-LÄNGE: 17,40 m
AUFTRAGGEBER: HV	UNTERSUCHUNGSGRUND: Zustandskontrolle	
ERFASSUNGSART:	MATERIAL: Steinzeug (STZ)	
LEITUNGSTYP: Reinwasserkanal	DIMENSION: 150 mm	
GEREINIGT: Ja	GEREINIGT VON: Revisionschacht gegen Fließrichtung	AUSKLEIDUNG:
WETTER: Wolken	HALTUNGSKOMMENTAR:	

1 : 250	POSITION	SK	CODE	BEOBACHTUNG	VIDEOPOS.	FOTO
Revisionschacht 001	2,52 m	-	RQ-R	Querriß, rechter Kämpfer, Rißbreite 11 mm	00:11:51	
	4,31 m		A-R	Abzweig, rechter Kämpfer	00:10:33	
	12,62 m		A-L	Abzweig, linker Kämpfer	00:09:29	
	16,06 m	3	AN-O	Abzweig nicht fachgerecht eingebaut, Scheitel, oben	00:08:43	
	19,16 m		A-R	Abzweig, rechter Kämpfer	00:07:24	
Regenablauf Mülltonnen	19,92 m		II	Info, Verjüngung auf DN 100	00:06:45	0000, 0001